



Sílica Cristalina Respirável. Guia de Medidas Preventivas.

CON.	TEÚDO	
1.	INTRODUÇÃO	2
2.	RISCOS GERAIS	2
3.	RECOMENDAÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DO MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO	6
4.	RECOMENDAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CORTE E AO POLIMENTO RISCOS CAUSADOS PELA SÍLICA CRISTALINA	8
5.	RECOMENDAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO OU COLAGEM (FIXAÇÃO) DE LÂMINAS RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	13
6.	OUTRAS INFORMAÇÕES E DESRESPONSABILIZAÇÃO	14
Ficha	a de dados de segurança	
1.	DESCRIÇÃO GERAL	16
2.	IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS	16
3.	COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES	18
4.	PRIMEIROS SOCORROS	19
5.	MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS	19
6.	MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS	20
7.	MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM	20
8.	CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20
9.	PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	24
10.	ESTABILIDADE E REATIVIDADE	25
11.	INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA	25
12.	INFORMAÇÃO ECOLÓGICA	25
13.	CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO	25
14.	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE	26
15.	INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO	26
16.	OUTRAS INFORMAÇÕES	26

1.

INTRODUÇÃO

A Levantina tem como prioridade assegurar a satisfação dos seus distribuidores, fabricantes, instaladores e utilizadores finais (doravante designados de clientes) com a utilização dos seus produtos, bem como a segurança dos trabalhadores em todos os processos.

Por esse motivo, a Levantina promove guias de boas práticas e utilização dos seus materiais para ajudar os seus clientes a melhorar os processos de produção e as condições de segurança e saúde dos trabalhadores.

As lâminas de TECHLAM® no seu estado final não apresentam risco quando são transportadas, estão embaladas ou depois de instaladas, quando são utilizadas pelo utilizador final. Durante os processos de montagem, à semelhança de qualquer material para obras existente, o manuseamento do TECHLAM® pode estar associado a riscos, que o presente quia visa identificar de forma geral para que os nossos clientes possam prevê-los.

É por esta razão que as informações contidas no presente guia se dirigem aos trabalhadores dos nossos clientes encarregues do manuseamento do TECHLAM® durante o processo de instalação em obras e instalações.

É importante salientar que o presente guia não pretende substituir os requisitos legais aplicáveis aos nossos distribuidores, fabricantes ou instaladores; este manual pretende apenas ser um guia destinado a ajudar os nossos clientes a cumprir os mesmos através da indicação de recomendações e boas práticas aplicáveis de forma geral.

Em suma, o presente guia tem por objetivo:

- Fornecer informações sobre a segurança e saúde no âmbito da utilização, armazenamento e transformação das lâminas.
- Informar e prevenir os nossos clientes sobre potenciais riscos derivados do manuseamento, armazenamento e transformação das lâminas de TECHLAM®.
- Recomendar medidas preventivas ou boas práticas aos nossos clientes, que ajudem a minimizar os riscos gerais indicados no presente guia.

2.

RISCOS GERAIS

O material TECHLAM® na sua composição final não é um produto perigoso. Com base nesta premissa, é necessário que o cliente, com vista à ótima utilização das lâminas e para minimizar os riscos associados a qualquer produto ou tarefa, realize uma avaliação dos riscos decorrentes das tarefas que vai realizar, dos produtos que vai empregar e do local onde vai levar a cabo os trabalhos.

Por este motivo, a Levantina recomenda aos seus clientes que tenham em conta os riscos gerais a seguir descritos no âmbito do manuseamento, armazenamento, transformação e instalação das lâminas de TECHLAM®:

MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

POTENCIAIS RISCOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

RECOMENDAÇÕES



Possível queda da lâmina durante o manuseamento.

Possível risco de esforços posturais excessivos.

Recomenda-se o manuseamento da lâmina por duas pessoas ou recorrendo a aparelhos mecânicos de elevação.



Recomenda-se a utilização de botas de proteção que minimizem o risco de queda do material sobre os pés.



Possível perigo associado a cortes nas arestas das lâminas ou da madeira da embalagem. Recomenda-se a verificação dos bordos da lâmina antes de a agarrar, bem como a embalagem e o local de instalação final da lâmina.

Recomenda-se a utilização de ventosas para a extração da embalagem.



Recomenda-se a utilização de luvas de proteção mecânica para minimizar o risco de cortes.



Possível queda da embalagem de material armazenado. Recomenda-se um controlo periódico do estado das embalagens de material armazenado.

Não se recomenda o empilhamento de mais de duas embalagens em altura.

CORTE OU POLIMENTO DA LÂMINA

POTENCIAIS RISCOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

RECOMENDAÇÕES



Possível queda da lâmina durante o manuseamento. Recomenda-se a fixação da lâmina à superfície de trabalho para evitar movimentos involuntários da mesma.



Recomenda-se a utilização de botas de proteção que minimizem o risco de queda do material sobre os pés.



Possível perigo associado a cortes nas arestas da lâmina ou pedaços soltos. Recomenda-se a verificação dos bordos da lâmina antes de tocar nos mesmos.



Recomenda-se a utilização de luvas de proteção mecânica para minimizar o risco de cortes.

Recomenda-se a utilização de fato completo (utilização de aventais, fatos-macaco ou semelhantes), que minimize o risco de cortes no corpo.



Possível perigo associado a projeções. Recomenda-se adaptar a posição de trabalho, evitando estar no trajeto de possíveis projeções produzidas pela operação de corte ou polimento.



Recomenda-se a utilização de luvas de proteção anti-impacto para minimizar o risco causado pelas projeções.




Possível perigo associado a inalação de substâncias nocivas. Possível geração de pó. Recomenda-se a utilização de ferramentas de corte ou polimento com aspiração integrada ou corte ou polimento por via húmida para minimizar a geração de pó.



Em qualquer dos casos, recomendase a utilização de máscara de proteção contra o pó.



Possível perigo associado a ruído



Recomenda-se a leitura do manual de instruções de todos os equipamentos utilizados para realização de corte ou polimento.



Recomenda-se a utilização de proteção auditiva durante processos de corte e polimento.

Recomenda-se o cumprimento das indicações dos manuais de instruções das máquinas utilizadas.

INSTALAÇÃO OU COLAGEM (FIXAÇÃO) DAS LÂMINAS

POTENCIAIS RISCOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

RECOMENDAÇÕES



Possível perigo associado a inalação de substâncias nocivas. Produtos para juntas ou colagem (fixação)

Recomenda-se a leitura e observação da Ficha de Dados de Segurança fornecida pelo fabricante do produto utilizado.

Recomenda-se a utilização do equipamento de proteção individual indicados na Ficha de Dados de Segurança do produto empregue.



Possível queda da lâmina durante o manuseamento ou instalação.

> Recomenda-se o manuseamento da lâmina por duas pessoas ou recorrendo



Recomenda-se a utilização de botas de proteção que minimizem o risco de queda do material sobre os pés.



Possível risco de esforços posturais excessivos.

a aparelhos mecânicos de elevação.



Recomenda-se a utilização de luvas de proteção mecânica para minimizar o risco de cortes.



Possível perigo associado a cortes nas arestas da lâmina ou da madeira da embalagem.

Recomenda-se a verificação dos bordos da lâmina antes de a agarrar, bem como a embalagem e o local de instalação final da lâmina.

*Esta informações sobre os riscos não poderá nunca substituir a avaliação de riscos que deve ser realizada por qualquer cliente relativamente aos produtos utilizados, tarefas realizadas e locais onde os trabalhos são levados a cabo. As informações devem ser exclusivamente entendidas como informações sobre possíveis riscos.

3.

RECOMENDAÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DO MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO:

Para minimizar os possíveis riscos decorrentes do manuseamento e armazenamento de TECHLAM®, a Levantina recomenda que os clientes tenham em conta as seguintes indicações:



SIM Eleve a embalagem de lâminas pegando-lhe pelo lado mais comprido.



NÃO Não tente elevar a embalagem de lâminas pelo lado mais estreito.



As lâminas TECHLAM® de 3x1 m devem ser extraídas da caixa por duas pessoas, posicionadas lado a lado.



Não se coloque em frente do seu ajudante para extrair a lâmina da caixa.



Agarre a a lâmina com ambas as mãos e levante-a lentamente. Realize este procedimento ao mesmo tempo que o seu ajudante.



NÃO Não extraia a lâmina pegando-lhe pelos cantos.

NÃO




SIM Quando a lâmina estiver na posição vertical, levante-a mantendo-a sempre direita.



NÃO Não agarre nem transporte a lâmina na posição horizontal.



Antes de apoiar a lâmina no chão, coloque proteções.



NÃO Não apoie a lâmina no chão sem proteções.




Afaste os braços, abrangendo uma maior superfície e pouse a lâmina lentamente no chão.



NÃO Não agarre a lâmina pelos cantos para a pousar no chão.



Coloque as proteções sempre que apoiar a lâmina em qualquer superfície. Incline a lâmina para evitar que se vire.



Não apoie a lâmina sem proteções em nenhuma superfície.





As embalagens podem apresentar diferentes medidas de acordo com o formato da lâmina, mas a utilização e manuseamento são sempre iguais.

Não são necessárias condições específicas para um armazenamento seguro, com exceção que deve ser utilizado um local convenientemente fechado e coberto e não devem ser empilhadas mais do que duas embalagens em altura.

Recomenda-se evitar fortes impactos que possam partir o material, bem como manter a ordem e a limpeza nos locais de armazenamento e nas zonas de manuseamento, de modo a minimizar possíveis pancadas ou choques contra outros objetos.

4.

RECOMENDAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CORTE E AO POLIMENTO. RISCOS CAUSADOS PELA SÍLICA CRISTALINA:

TECHLAM® contém entre 10 e 15% de sílica cristalina na sua composição final compactada. Não obstante, as lâminas de TECHLAM e seus produtos não são perigosos por inalação de sílica cristalina durante o armazenamento, transporte ou utilização pelo consumidor final.

Apenas durante os processos de corte e polimento do TECHLAM® pode ser produzido pó contendo partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂).

Por isso, apenas quando é gerado pó em sequência do corte ou polimento da lâmina pode a sílica livre fazer parte desta fração de pó respirável, apresentando riscos para a saúde humana.



Para prevenir o risco de presença de partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂) nos processos de corte e polimento da lâmina, no rótulo do material foi incluída a seguinte informação, de acordo com o Regulamento CE N.º 1272/2008 (Regulamento CLP):



Em geral, a sílica é um componente básico da terra, areia, granito, mármore e muitos outros minerais. A sílica existe em diferentes formas: cristalina e amorfa. O quartzo é a forma mais comum de sílica cristalina, também podemos encontrá-la sob a forma de cristobalita e de tridimite, estas duas últimas mais prejudiciais. Pelo contrário, a sílica amorfa é considerada como tendo baixa toxicidade.

Quando são elaborados, cortados ou polidos materiais cuja composição interna contenha sílica cristalina, é gerado pó no ambiente de trabalho, o qual pode ser respirado pelos trabalhadores.

Esta fração respirável pode penetrar profundamente nos pulmões e as exposições prolongadas a níveis elevados deste agente, sem proteção nem controlo, podem provocar efeitos irreversíveis na saúdes, causar doenças graves como silicose, cancro do pulmão, fibrose pulmonar, tuberculose, doenças hepáticas, abrasão da córnea e irritação da pele e dos olhos.

Se já existir um problema de saúde, a exposição ao pó de sílica pode agravar os sintomas.

É por este motivo que recomendamos aos nossos clientes que comercializam o TECHLAM® ou instalam eles mesmos o material, que informem os trabalhadores sobre os possíveis riscos associados à exposição à sílica cristalina durante o corte ou polimento do material.

Para conhecer os limites de exposição admissíveis ao pó de sílica e obter informações gerais, recomenda-se consultar:

- · Valores limite de exposição e informação sobre a sílica cristalina: http://www.ima-europe.eu/about-indus-trial-minerals-ima-europe/silica
- · Informação geral sobre a sílica: http://www.eurosil.eu/silica-and-health
- Os requisitos para a Rede Europeia de Sílica: http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx
- · Legislação dos EUA:
 - · Occupational Safety & Health Administration (OSHA):https://www.osha.gov/
 - · American Conference of Governmentla Industrial Hygienist (ACGIG): www.acgih.org/
 - · Industrial Minerals Association North America: www.ima-na.org/
 - · Marble Institute of America: https://www.marble-institute.com/index.cfm
- · Legislação laboral brasileira: http://portal.mte.gov.br/portal-mte/

A título de referência, os valores limites de exposição nos diferentes países são os seguintes:

Espanha:

A legislação do Estado espanhol, que regulamenta a exposição e as medidas preventivas e operacionais a tomar caso exista sílica livre no ambiente de trabalho é o RD 374/2001 e as Instruções técnicas complementares (ITC) Orden ITC/2585/2007, que nos remetem para os seguintes valores limite:

VLA-ED Pó - Fração respirável (fr): 3 mg/m³ VLA-ED Sílica livre (quartzo) na fr: 0,1 mg/m³ *VLA-ED cristobalita na fr: 0,05 mg/m³

Nos países da **União Europeia**:

Limites de exposição ocupacional em mg/m³ 8 horas TWA – Pó respirável – em UE 27(1) + Noruega e Suíça

País/autoridade (ver legenda na p. 2)	Não especificado pó (inerte)	Quartzo	Cristobalita	Tridimite
Áustria/I	6	0,15	0,15	0,15
Bélgica/II	3	0,10	0,05	0,05
Bulgária/III	4	0,07	0,07	0,07
República Checa/IV		0,10	0,10	0,1
Chipre/V	/	10k/Q ²	/	/
Dinamarca/VI	5	0,1	0,05	0,05
Estónia		0,1	0,05	0,05
Finlândia/VII	/	0,2	0,1	0,1
França/VIII		5 ou 25k/Q		
França/IX	5	0,1	0,05	0,05
Alemanha/X	3	/3	/	/
Grécia/XI	5	0,1	0,05	0,05
Hungria		0,15	0,1	0,15
Irlanda/XII	4	0.05	0,05	0,05
Itália/XII	3	0,025	0,025	0,025
Lituânia/XIV	10	0,1	0,05	0,05
Luxemburgo/XV	6	0,15	0,15	0,15
Malta4/ XVI	/	/	/	/
Países Baixos/ XVII	5	0,075	0,075	0,075
Noruega/ XVIII	5	0,1	0,05	0,05
Polónia		0,3	0,3	0,3
Portugal/ XIX	5	0,025	0,025	0,025
Roménia/ XX	10	0,1	0,05	0,05
Eslováquia		0,1	0,1	0,1
Eslovénia		0,15	0,15	0,15
Espanha/XXI	3	0,1	0,05	0,05
Suécia/XXII	5	0,1	0,05	0,05
Suíça/XXIII	6	0,15	0,15	0,15
Reino unido/XXIV	4	0,1	0,1	0,1

^{1.} Não existem dados disponíveis para a Letónia – A preencher.

^{3.} A Alemanha já não tem OEL para o quartzo, cristobalita e tridimite. As entidades empregadoras são obrigadas a minimizar a exposição o mais possível e a tomar certas medidas de proteção

^{2.} Q: percentagem de quartzo – K=1

^{4.} Quando aplicável, as autoridades maltesas aplicam os valores OELV do Reino Unido, que não existem na legislação maltesa.



Bélgica II M Bulgária III M S República V G Chipre VI D S República VII M França VIII M IX M Alemanha X B Grécia XI L Irlanda XIII 2 Irlanda XIII 2 Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M S Roménia XX III D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	ADOTADO POR/NOME DA LEI	DESIGNAÇÃO OEL (SE ESPECÍFICA)
Bélgica II M Bulgária III M S República V G Checa VI D Finlândia VII M IX M Alemanha X B Grécia XI L Irlanda XIII A Irlanda XIII A Irlanda XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Malta XVI O Países Baixos XVII M G Noruega XVIII D R Roménia XX G G G G G G G G G G G G G G G G G G		DESIGNAÇÃO DEE (SE ESPECIFICA)
Bulgária Chipre IV IV Chipre IV IV IV IV IV IV IV IV IV I	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Chipre IV Dono Sister Checa V Greca Dinamarca VI Dono IX M M M M M M M M M M M M M M M M M M	1 Inistère de l'Emploi et du Travail	
República Checa Dinamarca VI Finlândia VII França VIII IX Alemanha X B Grécia XI Irlanda XIII Lituânia XIV D Luxemburgo XV Malta XVI Países Baixos XVIII N G Roménia XXI Irlanda XXIII G G G G G G G G CEspanha XXI Irlanda XXIII C C C C C C C C C C C C C C C C C	ninistry of Labour and Social Policy and Ninistry of Health. Ordinance n°13 of 0/12/2003	Limit Values
Checa Dinamarca VI Finlândia VIII N França VIII IX N Alemanha X B Grécia XI Irlanda XIII Lituânia Lituânia Luxemburgo XV Malta XVI Países Baixos XVIII N G N Roménia XX G Roménia XXI G G G G G G C Espanha XXI D C Checa VIII N N N N N N N N N N N N N N N N N	Department of Labour Inspection. Control f factory atmosphere and dangerous sub- tances in factories, Regulations of 1981.	
Finlândia VII N França VIII M IX M Alemanha X B Grécia XI L Irlanda XIII 2 8 Itália XIII A Irlanda XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G G G G G G G G G G G G C Espanha XXI Ir is	Sovernmental Directive n°441/2004	
França VIII IX Alemanha X B Grécia XI Irlanda XIII Lituânia Lituânia XIV Países Baixos Noruega XVIII Portugal Roménia XXI Espanha XXI IX IX IX IX IX IX IX IX	Direktoratet fot Arbeidstilsynet	Threshold Limit Value (TLV)
Alemanha X B Grécia XI L Irlanda XIII 2 S Itália XIII A Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Roménia XX G G G G G G G Espanha XXI Ir	lational Board of Labour Protection	Occupational Exposure Standard
Alemanha X B Grécia XI L Irlanda XIII 2 8 Itália XIII A tr Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G G G Q C Espanha XXI Ir is	1inistère de l'Industrie (RGIE)	Empoussiérage de référence
Grécia XI L Irlanda XII 2 & Itália XIII A tr Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G g C Espanha XXI Ir ici	1inistère du Travail	Valeur limite de Moyenne d'Exposition
Irlanda XII 2 8 Itália XIII A tr Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G G G Q Espanha XXI Ir is	Bundesministerium für Arbeit	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Itália XIII A tr Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G ir G G Q C Espanha XXI Ir is	egislation for mining activities	
Lituânia XIV D Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G ir G g Q Espanha XXI Ir is	002 Code of Practice for the Safety, Health Welfare at Work (CoP)	
Luxemburgo XV B Malta XVI O Países Baixos XVII M g Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G ir G g Q Espanha XXI Ir is	ssociazone Italiana Degli Igienisti Indus- riali	Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs)
Malta XVI O V Países Baixos XVII M g S Noruega XVIII D S Noruega XVIII D S Noruega XVIII D S Noruega XIX Ir g S N S N S N S N S N S N S N S N S N S	Del Lietuvos higienos normos HN 23:2001	Ilgalaikio poveikio ribine verte (IPRV)
Países Baixos XVII Mag Noruega XVIII D Portugal XIX Irrag N Roménia XX G G G Q Espanha XXI Irrag Irrag N	Bundesministerium für Arbeit	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Noruega XVIII D Portugal XIX Ir g N Roménia XX G G G Q Espanha XXI Ir is	DHSA – LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt	OELVs
Portugal XIX Ir g N Roménia XX G ir G Q Q Espanha XXI Ir ia	1inisterie van Sociale Zaken en Werkgele- enheid	Publieke grenswaarden http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
Roménia XX G ir G g XX Ir ia	lirektoratet for Arbeidstilsynet	Administrative Normer (8hTWA) for Foru- rensing I ArbeidsmiljØet
Roménia XX Gir GG	nstituto Portuges da Qualidade, Hy- iene & Safety at Workplace	Valores Limite de Exposição (VLE)
ir G g Q Espanha XXI Ir ia	IP1796:2007	
Espanha XXI Ir ia	overnment Decision n° 355/2007 regard- ng workers' health surveillance.	OEL
ia	overnment Decision n° 1093/2006 re- arding carcinogenic agents (in Annex 3: luartz, Cristobalite, Tridymite).	
	nstrucciones de Técnicas Complementar- as (ITC) Orden ITC/2585/2007	Valores Limites
	lational Board of Occupational Safety and lealth	Yrkeshygieniska Gränsvärden
Suíça XXIII		Valeur limite de Moyenne d'Exposition
Reino Unido XXIV	Health & Safety Executive	Workplace Exposure Limits (WEL)
Suíça XXIII	lealth	Valeur limite de Moyenne d'Exposition

Fonte: IMA-Europe. Data: maio de 2010, versão atualizada disponível em http://www.ima-europe.eu/otherPublications.html

EUA:

SUBSTÂNCIA	Sílica cristalina respirável: quartzo, cristobalita e tridimite
OSHA PEL	Pó total 30 mg/m³ 1 % Si0 ₂ +2
	Pó respirável (10 mg/m³/ %Si0 ₂ +2 durante um tempo de exposição à substância de 8 horas de trabalho (TWA)
ACGH TLV	0,025 mg/m³ (8 h) (TWA)
ADOTADO POR/NOME DA LEI	Occupational Safety & Health Administration (OSHA) / American Conference of Govermentla Industrial Hygienist (ACGIG)
DESIGNAÇÃO OEL (SE ESPECÍFICA)	Permissible exposure level (PEL) / Threshold limit value (TLV)

Brasil:

SUBSTÂNCIA	SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA (Incluído pela Portaria DNSST n.º 08, de 05 de outubro de 1992)		
RESUMO DA LEGISLAÇÃO	1. O limite de tolerância, expresso e metro cúbico, é dado pela seguinte		
	L.T= $\frac{8,5}{\text{[% quartzo+10]}}$ mppdc (milhõe	es de partículas por decímetro cúbico)	
	Esta fórmula é válida para amostra ger) no nível da zona respiratória e claro. A percentagem de quartzo é a de amostras em suspensão aérea.	contadas pela técnica de campo	
	2. O limite de tolerância para poeira dado pela seguinte fórmula:	a respirável, expresso em mg/m³, é	
	L.T= $\frac{8}{\text{(% quartzo+10)}}$ mg/m ³		
	 Tanto a concentração como a per cação deste limite, devem ser deter passa por um seletor com as caract 	minadas a partir da porção que	
	Diâmetro Aerodinâmico (um) (esfera de densidade unitária)	% de passagem pelo seletor	
	menor ou igual a 2	90	
	2,5 3,5	75 50	
	5,0	25	
	10,0	0 (zero)	
	4. O limite de tolerância para poeira expresso em mg/m³, é dado pela se	a total (respirável e não -respirável), guinte fórmula:	
	L.T= $\frac{24}{\text{{ (\% quartzo+3)}}} \text{ mg/m}^3$		
	5. Sempre será entendido que "Quar	rtzo" significa sílica livre cristalizada.	
LEGISLAÇÃO DE CONSULTA	NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES	INSALUBRES	
	ANEXO N.º 12 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA PO	EIRAS MINERAIS	

^{*}Pàgina web de consulta http://portal.mte.gov.br/portal-mte/



Sem prejuízo das medidas preventivas, controlos periódicos ou medições que devem ser realizados pelos nossos clientes quando forem levadas a cabo operações de corte e polimento de TECHLAM®, a Levantina recomenda que se tenham em conta as seguintes indicações baseadas nos Guias de Boas Práticas do NEPSI:

Ferramentas:

- · Considerar a utilização de ferramentas por via húmida.
- · Instalar sistemas de aspiração localizados ou de ventilação forçada do local de trabalho. Não respirar diretamente o pó gerado durante o corte ou polimento do material.

Equipamento de proteção individual (EPI) e vestuário de trabalho:

- · Indicar a utilização obrigatória do seguinte EPI durante operações de corte ou polimento:
 - a) Equipamento de proteção respiratória ou máscara para partículas PP3
 - b) Óculos anti-impacto
 - c) Luvas de proteção mecânica
 - d) Vestuário de trabalho específico para a tarefa

Higiene pessoal:

- · Recomendar aos trabalhadores que lavem a cara e as mãos com água abundante depois do corte ou polimento da placa.
- · Não comer, beber ou fumar durante o processo.
- · Lavar o vestuário utilizado durante a tarefa, após a utilização.

Controlos periódicos e vigilância da saúde:

- · Realização de avaliações higiénicas periódicas para determinar se os níveis de concentração da fração respirável de pó e pó de sílica cristalina estão abaixo dos valores limite estabelecidos em cada país e se as medidas de controlo e prevenção são eficazes. No caso de trabalhos prolongados, recomenda-se estabelecer um programa de medições e supervisão dos postos onde sejam realizadas operações de corte e polimento de TECHLAM®.
- · Os trabalhadores expostos a sílica cristalina devem realizar exames médicos específicos, aplicando os protocolos médicos determinados pelos especialistas em medicina do trabalho.

Ordem e limpeza:

· Recomenda-se que após a conclusão dos trabalhos seja feita uma limpeza com meios de absorção do pó na zona de trabalho. Evitar os métodos a seco (por ex., varrer, etc.)

Formação e informação dos trabalhadores:

· Deve garantir-se a formação e a informação dos trabalhadores sobre os possíveis riscos associados ao respetivo posto de trabalho.



RECOMENDAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO OU COLAGEM (FIXAÇÃO) DE LÂMINAS. RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA:

Para concluir, para a Levantina é prioritário manter um ambiente de trabalho seguro tanto para os nossos trabalhadores como para os nossos colaboradores, razão pela qual sugerimos aos nossos distribuidores, fabricantes e instaladores que tenham em conta as recomendações gerais de segurança que indicamos a seguir durante a realização de tarefas de instalação ou colagem (fixação) de lâminas e como boas práticas gerais:

Área de trabalho:

- · Recomenda-se a manutenção de um espaço de trabalho limpo e ordenado.
- · Procure ter na zona de trabalho apenas as ferramentas necessárias para o trabalho e mantenha-as organizadas.

- · Procure manter as áreas de trabalho secas, bem ventiladas e iluminadas.
- · É uma boa prática manter uma área de trabalho circunscrita com distância suficiente em relação aos outros locais, de modo a que as pessoas estranhas ao trabalho não sejam acidentalmente afetadas pelo mesmo (por ex., visitas, clientes, etc.)

Ergonomia:

- · Procure manter uma superfície de trabalho estável, que evite a queda das peças manuseadas e não obrigue a manter uma postura corporal forçada.
- · Procure evitar movimentos bruscos ou repetitivos. Providencie os meios mecânicos suficientes para transportar ou elevar cargas.
- · Utilize grampos ou tornos para fixar o trabalho quando necessário, deixando as mãos livres para operar as ferramentas com segurança.

Equipamentos de trabalho e ferramentas:

- · Utilize as ferramentas e os equipamentos de trabalho adequados. Evite utilizar ferramentas ou equipamentos de trabalho para fins para os quais não tenham sido concebidos. É uma má prática improvisar com qualquer ferramenta ou equipamento de trabalho.
- · Leia os manuais de utilização das ferramentas e dos equipamentos de trabalho que vai utilizar.
- · Antes de utilizar um equipamento, certifique-se de que tem formação e autorização para a utilização do mesmo.
- · Utilize as ferramentas e equipamentos de trabalho apenas para o fim indicado no manual de instruções, tenha em atenção as precauções, limitações e indicações do manual.
- · Preveja os possíveis riscos potenciais associados à utilização das ferramentas ou equipamento de trabalho.
- · Procure realizar as manutenções indicadas no manual de instruções.
- · Todos os materiais elétricos devem estar ligados a uma linha com ligação à terra.
- · Certifique-se de que as ferramentas ou os equipamentos de trabalho não estão na posição ligada antes de os ligar à corrente elétrica.
- · Não use roupa larga, gravatas, anéis, pulseiras, etc., que possam ficar presos nas máquinas.

Produtos químicos para juntas e colagem (fixação):

· Obtenha as Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos complementares utilizados para instalação de TECHLAM®. Siga as recomendações do fabricante e utilize os equipamentos de proteção recomendados na Ficha de Dados de Segurança.

Primeiros socorros e emergências:

· Procure ter na zona de trabalho um estojo completo de primeiros socorros, bem como uma lista atualizada de números de telefone para casos de emergência.

6.

OUTRAS INFORMAÇÕES E DESRESPONSABILIZAÇÃO

A informação contida neste documento é, de acordo com os nossos atuais conhecimentos, verdadeira e exata.

O documento constitui um resumo geral, que não contempla todos os riscos que podem ocorrer num ambiente de trabalho, devendo por isso ser considerado exclusivamente como informação e recomendações de boas práticas.

Nada contido no presente guia pode ser interpretado como uma recomendação para utilizar o TECHLAM® infringindo qualquer tipo de norma legal, boas práticas de segurança ou outras normas de aplicação. Os utilizadores do nosso produto são responsáveis por cumprir os regulamentos e normas aplicáveis.

Recomendamos que consulte sempre o departamento de segurança e saúde no trabalho da sua empresa ou outros especialistas acreditados, se tiver quaisquer dúvidas sobre os possíveis riscos que podem ocorrer em cada posto de trabalho.



Informamos que as leis de regulamentação do pó de sílica estabelecem valores limite de exposição diferentes em cada país, pelo que recomendamos a consulta e análise da legislação local aplicável. Para mais informações, está disponível o documento "Información sobre exposición a sílice cristalina" [Informação sobre a exposição à sílica cristalina] publicado pela Levantina y Asociados de Minerales S.A.U., disponível em http://www.levantina.com/es/documentacion

Para aprofundar a informação, também pode consultar o documento "Acordo relativo à proteção da saúde dos trabalhadores através da utilização e manuseamento corretos de sílica cristalina e produtos contendo sílica cristalina" publicado pelo NEPSI no Web site http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1.

DESCRIÇÃO GERAL

TECHLAM® é uma lâmina porcelânica compacta disponível em vários tamanhos e espessuras e utilizada como superfície de construção e decorativa em ambientes interiores e exteriores.

1.1. Identificador do produto:

Nome comercial: TECHLAM®

N.º CE ou CAS: N.A. N.º de registo: N.A. Outros nomes: N.A.

1.2. Utilizações identificadas e utilizações desaconselhadas da substância/preparação:

As principais aplicações são como revestimento de superfícies ou como elemento decorativo.

Durante processos de corte ou polimento da lâmina, recomenda-se a utilização de meios de redução da exposição ao pó gerado no processo, pois pode conter partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂).

1.3. Denominação da empresa:

Nome: LEVANTINA Y ASOCIADOS MINERALES S.A.U.

Morada: SEDE CENTRAL CORPORATIVA: Autovía Madrid - Alicante s/n 03660 Novelda (Alicante) ESPANHA

Telefone +34965609184/Fax+34965609109

e-mail: info@levantina.com; techlam@levantina.es

Internet e informação: www.levantina.com

1.4. Número de telefone para urgências:

Número de telefone de emergência: serviço médico de informação toxicológica +34 902 300 255 (A composição do produto é indicada no ponto 3)

2.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância:

O produto na sua forma final compactada não cumpre os critérios necessários para classificação como produto perigoso, tal como definido no Regulamento CE N.º1272/2008 (Regulamento CLP) e na Diretiva 67/548/CEE. Razão por que não apresenta nenhum tipo de perigo para a saúde humana e o ambiente.

Cabe referir que durante o processo de corte e polimento deste produto pode ser produzido pó contendo partículas em suspensão de sílica livre (SiO_2) . É apenas neste estado, quando a sílica faz parte da fração respirável, que apresenta riscos para a saúde humana.

TECHLAM® contém entre 10 e 15% de sílica cristalina na sua composição final compactada.



2.2. Elementos do rótulo

Para prevenir o risco de presença de partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂) nos processos de corte e polimento da lâmina, no rótulo do material foi incluída a seguinte informação, de acordo com o Regulamento CE N.º1272/2008 (Regulamento CLP):



PICTOGRAMAS DE PERIGO. Palavra de advertência: Perigo

FRASES DE PERIGO

Regulamento CE N.º1272/2008 (Regulamento CLP). Pó de sílica cristalina



H 372: Afeta os pulmões após exposição prolongada ou repetida por inalação.

FRASES DE PRUDÊNCIA

Regulamento CE N.º1272/2008 (Regulamento CLP). Pó de sílica cristalina













P260: Não respirar as poeiras geradas durante o corte, serragem e polimento do material

P264: Lavar as mãos e a cara cuidadosamente após manuseamento.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular.

P284: Usar proteção respiratória para partículas P3

P314: Em caso de indisposição, consulte um médico

P501: Eliminar o resto de conteúdo em conformidade com a regulamentação local

2.3. Outros

No caso de corte ou polimento das lâminas de TECHLAM®, devido à possível presença de partículas em suspensão de sílica livre (SiO₃) deve prestar-se atenção aos seguintes riscos.

- 1. Risco ocular: o pó e as partículas em suspensão gerados durante o corte podem causar irritação e lesões oculares.
- 2. Risco para a pele: em casos raros, o pó gerado pode causar irritação da pele.
- 3. Risco por inalação: o pó gerado pode causar irritação das vias respiratórias, nariz, garganta e pulmões.
- **4. Risco por ingestão:** esta via de exposição não é considerada um potencial risco para a saúde. O pó pode causar irritação do trato gastrointestinal, se as partículas forem ingeridas.
- 5. Risco devido a exposição crónica: os efeitos adversos para a saúde devido a uma exposição prolongada ao pó de sílica podem dar origem a efeitos crónicos e irreversíveis (silicose, pneumoconiose, enfisema pulmonar, bronquite, cancro)

. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Nome do produto final: TECHLAM®. Este produto apresenta-se no estado sólido e compacto em lâminas de diferentes tamanhos e espessuras.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO						
SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM O PRODUTO	Nº CAS	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	COMPONENTES PERIGOSOS			
Produto atomizado de grés porcelânico	14808-60-7 (SiO ₂) 1344-28-1 (AL ₂ O ₃) 1317-60-8 (Fe ₂ O ₃) 13463-67-7 (TiO ₂)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ (alcalinos), RO (alcalino-terroso)	Não contém substâncias classificadas como perigosas de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretivas 67/548/CEE e 99/45/CE			
Fibra de vidro	65997-17-3	Filamentos contínuos SiO ₂	Não contém substâncias perigosas de acordo com as Diretivas 67/548/CEE e 99/45/CE e suas mais recentes alterações			
Adesivo de poliuretano de dois componentes, sem solventes		Mistura à base de substâncias orgânicas	Nenhuma das substâncias que constituem a mistura está acima dos valores fixados no ANEXO II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006			
Agente de reticulação para adesivos de poliuretano com ou sem solventes	9016-87-9	Isocianato NCO (31,5%)	De acordo com o ANEXO II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (ponto 3.2.) a mistura apresenta as seguintes substâncias perigosas: Diisocianato de difenilmetano, isómeros/homólogos			

	ANÁLISE QUÍMICA DO PRODUTO							
SÍLICA LIVE	SÍLICA LIVRE CRISTALINA SÍLICA AMORFA FELDSPATO POTÁSSICO PLAGIOCLASE							
	15,1		51,7		0,3		2,	1
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ 0 ₃	TiO ₂	Na ₂ O	K ₂ 0	Ca0	Mg0	Fibra vidrio
69,2	17,1	0,5	0,8	6,4	1,42	0,8	0,17	0,35

^{*}Sem cristobalita



4.

PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição dos primeiros socorros

Recomendações gerais: As arestas da lâmina compacta de TECHLAM® podem provocar cortes na pele, razão pela qual é necessário utilizar luvas para o manuseamento. A parte posterior da lâmina de TECHLAM ® pode conter resíduos de pó do esmalte utilizado no respetivo fabrico, razão pela qual se recomenda a utilização de luvas de proteção que evitem o contacto direto com este resíduo.

No caso de corte ou polimento da lâmina pode ocorrer o contacto com pó contendo partículas em suspensão de sílica livre, caso em que devem ser seguidas as seguintes recomendações:

Recomendações gerais: o contacto com o pó de sílica não exige assistência médica urgente.

Contacto com os olhos: lavar imediatamente com água abundante durante 15 min. Procurar assistência médica, se ocorrerem efeitos adversos.

Contacto com a pele: lavar a pele com água e sabão. Despir a roupa contaminada, tendo especial cuidado para evitar o contacto com os olhos. Procurar assistência médica, se ocorrerem efeitos adversos.

Contacto por inalação: mover a pessoa afetada para um local bem ventilado e com ar fresco. Aplicar respiração assistida no caso de reação grave do ferido. Procurar assistência médica, se ocorrerem efeitos adversos.

Contacto por ingestão: procurar assistência médica, no caso de ingestão do pó.

4.2. Principais sintomas e efeitos agudos e retardados

A lâmina compacta de TECHLAM® não dá origem a sintomas nem efeitos secundários conhecidos.

No caso de corte ou polimento da mesma, o pó contendo partículas em suspensão de sílica livre pode penetrar profundamente nos pulmões e após exposições prolongadas a níveis elevados deste agente pode provocar efeitos irreversíveis na saúde, incluindo pneumoconiose (por ex., silicose), assim como um agravamento de outros problemas pulmonares.

4.3. Indicação da assistência médica e dos tratamentos especiais que devem ser prestados imediatamente. Procurar assistência médica, no caso de ingestão.

5.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

A lâmina de TECHLAM® é um produto NÃO INFLAMÁVEL, no que diz respeito à resistência ao fogo está catalogada na Categoria B (Produção de fumo e gotículas ou partículas)

5.1. Meios de extinção adequados:

Água, dióxido de carbono e anidrido carbónico; conforme o ambiente onde esteja localizado. Utilizar meios de extinção adequados ao ambiente onde esteja localizado.

5.2. Meios de extinção que NÃO devem ser utilizados:

Não são conhecidas incompatibilidades com os meios de extinção.

5.3. Riscos especiais:

Não são conhecidas informações sobre riscos especiais criados pelo incêndio do produto diferentes dos da categoria B.

5.4. Equipamentos de proteção:

Utilização dos equipamentos de combate a incêndio normalmente utilizados para combater incêndios de materiais da categoria B.

6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

As lâminas de TECHLAM® não dão origem a derrames, salvo nos processos de corte ou polimento, onde podem ser gerados pedaços soltos de material ou pó, apenas neste caso devem ser seguidas as recomendações seguintes para remover os resíduos gerados:

6.1. Precauções individuais:

Recomenda-se a utilização de calçado de proteção, luvas, proteção ocular e proteção respiratória para realizar as operações de remoção/limpeza de resíduos. Lavar as mãos com sabão depois de entrar em contacto com o material antes de comer, beber, fumar ou utilizar os lavabos.

6.2. Precauções para proteção do ambiente:

Recomenda-se especificamente a utilização de ferramentas arrefecidas a água e que qualquer corte a seco, moagem, processamento ou outro tratamento seja realizado num local com ventilação adequada. Tal impedirá a formação de ambientes pulverulentos.

6.3. Métodos de recolha/limpeza:

De acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, os resíduos de pedaços cortados de lâmina ou o pó produzido podem ser depositados em aterros para resíduos inertes.

7.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Manuseamento:

Evitar o mais possível a produção de pó no ar ao trabalhar com as lâminas de TECHLAM®. Em caso de necessidade de corte ou polimento da lâmina, recomenda-se a instalação de um sistema de evacuação de pó adequado ou o fornecimento de proteção respiratória adequada aos trabalhadores.

Para o manuseamento manual das lâminas, recomenda-se a utilização de luvas que protejam contra o potencial pó residual da placa e contra cortes nas arestas.

Devem ser previstos os possíveis esforços excessivos resultados do manuseamento das lâminas.

7.2. Armazenagem:

Recomenda-se a armazenagem num local convenientemente fechado e coberto. Evitar pancadas fortes, que possam partir o material.

8.

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Apenas no caso de corte ou polimento da lâmina compacta de TECHLAM®, pode o pó gerado conter partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂). O controlo desta substância tem as seguintes características:

8.1. Controlo limite de exposição contra o pó gerado por corte ou polimento

A legislação do Estado espanhol, que regulamenta a exposição e as medidas preventivas e operacionais a tomar caso exista sílica livre no ambiente de trabalho é o RD 374/2001 e as Instruções técnicas complementares (ITC) Orden ITC/2585/2007, que nos remetem para os seguintes valores limite:

VLA-ED Pó - Fração respirável (fr): 3 mg/m³ VLA-ED Sílica livre (quartzo) na fr: 0,1 mg/m³ *VLA-ED cristobalita na fr: 0,05 mg/m³



Nos países da União Europeia:

Limites de exposição ocupacional em mg/m³ 8 horas TWA – Pó respirável – em UE 27(1) + Noruega e Suíça

País/autoridade (ver legenda na p. 2)	Não especificado pó (inerte)	Quartzo	Cristobalita	Tridimite
Áustria/I	6	0,15	0,15	0,15
Bélgica/II	3	0,10	0,05	0,05
Bulgária/III	4	0,07	0,07	0,07
República Checa/IV		0,10	0,10	0,1
Chipre/V	/	$10k/Q^2$	/	/
Dinamarca/VI	5	0,1	0,05	0,05
Estónia		0,1	0,05	0,05
Finlândia/VII	/	0,2	0,1	0,1
França/VIII		5 ou 25k/Q		
França/IX	5	0,1	0,05	0,05
Alemanha/X	3	/3	/	/
Grécia/XI	5	0,1	0,05	0,05
Hungria		0,15	0,1	0,15
Irlanda/XII	4	0.05	0,05	0,05
Itália/XII	3	0,025	0,025	0,025
Lituânia/XIV	10	0,1	0,05	0,05
Luxemburgo/XV	6	0,15	0,15	0,15
Malta4/ XVI	/	/	/	/
Países Baixos/ XVII	5	0,075	0,075	0,075
Noruega/ XVIII	5	0,1	0,05	0,05
Polónia		0,3	0,3	0,3
Portugal/ XIX	5	0,025	0,025	0,025
Roménia/ XX	10	0,1	0,05	0,05
Eslováquia		0,1	0,1	0,1
Eslovénia		0,15	0,15	0,15
Espanha/XXI	3	0,1	0,05	0,05
Suécia/XXII	5	0,1	0,05	0,05
Suíça/XXIII	6	0,15	0,15	0,15
Reino unido/XXIV	4	0,1	0,1	0,1

^{1.} Não existem dados disponíveis para a Letónia – A preencher.

^{3.} A Alemanha já não tem OEL para o quartzo, cristobalita e tridimite. As entidades empregadoras são obrigadas a minimizar a exposição o mais possível e a tomar certas medidas de proteção

^{2.} Q: percentagem de quartzo – K=1

^{4.} Quando aplicável, as autoridades maltesas aplicam os valores OELV do Reino Unido, que não existem na legislação maltesa.

PAÍS		ADOTADO POR/NOME DA LEI	DESIGNAÇÃO OEL (SE ESPECÍFICA)
Áustria	ı	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Bélgica	Ш	Ministère de l'Emploi et du Travail	
Bulgária	III	Ministry of Labour and Social Policy and Ministry of Health. Ordinance n°13 of 30/12/2003	Limit Values
Chipre	IV	Department of Labour Inspection. Control of factory atmosphere and dangerous substances in factories, Regulations of 1981.	
República Checa	٧	Governmental Directive n°441/2004	
Dinamarca	VI	Direktoratet fot Arbeidstilsynet	Threshold Limit Value (TLV)
Finlândia	VII	National Board of Labour Protection	Occupational Exposure Standard
França	VIII	Ministère de l'Industrie (RGIE)	Empoussiérage de référence
	IX	Ministère du Travail	Valeur limite de Moyenne d'Exposition
Alemanha	Х	Bundesministerium für Arbeit	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Grécia	XI	Legislation for mining activities	
Irlanda	XII	2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work [CoP]	
Itália	XIII	Associazone Italiana Degli Igienisti Indus- triali	Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs)
Lituânia	XIV	Del Lietuvos higienos normos HN 23:2001	Ilgalaikio poveikio ribine verte (IPRV)
Luxemburgo	XV	Bundesministerium für Arbeit	Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK)
Malta	XVI	OHSA – LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt	0ELVs
Países Baixos	XVII	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- genheid	Publieke grenswaarden http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
Noruega	XVIII	Direktoratet for Arbeidstilsynet	Administrative Normer (8hTWA) for Foru- rensing I ArbeidsmiljØet
Portugal	XIX	Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace	Valores Limite de Exposição (VLE)
		NP1796:2007	
Roménia	XX	Government Decision n° 355/2007 regarding workers' health surveillance.	OEL
		Government Decision n° 1093/2006 regarding carcinogenic agents (in Annex 3: Quartz, Cristobalite, Tridymite).	
Espanha	XXI	Instrucciones de Técnicas Complementarias (ITC) Orden ITC/2585/2007	Valores Limites
Suécia	XXII	National Board of Occupational Safety and Health	Yrkeshygieniska Gränsvärden
Suíça	XXIII		Valeur limite de Moyenne d'Exposition
Reino Unido	XXIV	Health & Safety Executive	Workplace Exposure Limits (WEL)

 $Fonte: IMA-Europe.\ Data:\ maio\ de\ 2010,\ vers\~ao\ atualizada\ dispon\'ivel\ em\ http://www.ima-europe.eu/other Publications.html$



EUA:

SUBSTÂNCIA	Sílica cristalina respirável: quartzo, cristobalita e tridimite
OSHA PEL	Pó total 30 mg/m³ 1 % Si0 ₂ +2
	Pó respirável (10 mg/m³/ %Si0 ₂ +2 durante um tempo de exposição à substância de 8 horas de trabalho (TWA)
ACGH TLV	0,025 mg/m³ (8 h) (TWA)
ADOTADO POR/NOME DA LEI	Occupational Safety & Health Administration (OSHA) / American Conference of Governmentla Industrial Hygienist (ACGIG)
DESIGNAÇÃO OEL (SE ESPECÍFICA)	Permissible exposure level (PEL) / Threshold limit value (TLV)

Brasil:

SUBSTÂNCIA	SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA (Incluído pela Portaria DNSST n.º 08, de 05 de outubro de 1992)		
RESUMO DA LEGISLAÇÃO	1. O limite de tolerância, expresso e metro cúbico, é dado pela seguinte	fórmula:	
	L.T= 8,5 (% quartzo+10) mppdc (milhõo	es de partículas por decímetro cúbico)	
	Esta fórmula é válida para amostra ger) no nível da zona respiratória e claro. A percentagem de quartzo é a de amostras em suspensão aérea.	contadas pela técnica de campo	
	2. O limite de tolerância para poeira dado pela seguinte fórmula:	a respirável, expresso em mg/m³, é	
	L.T= $\frac{8}{\text{(% quartzo+10)}}$ mg/m ³		
	 Tanto a concentração como a per cação deste limite, devem ser deter passa por um seletor com as carac 	minadas a partir da porção que	
	Diâmetro Aerodinâmico (um) (esfera de densidade unitária)	% de passagem pelo seletor	
	menor ou igual a 2	90	
	2,5 3,5	75 50	
	5,0	25	
	10,0	0 (zero)	
	 O limite de tolerância para poeira expresso em mg/m³, é dado pela se 	a total (respirável e não -respirável), eguinte fórmula:	
	L.T= $\frac{24}{\text{[% quartzo+3]}}$ mg/m ³		
	5. Sempre será entendido que "Qual	rtzo" significa sílica livre cristalizada.	
LEGISLAÇÃO DE CONSULTA NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.º 12			
	LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA PO	EIRAS MINERAIS	

^{*}Pàgina web de consulta http://portal.mte.gov.br/portal-mte/

8.2. Medidas técnicas de proteção contra o pó gerado por corte ou polimentoo:

A exposição ao pó gerado por polimento e corte da lâmina de TECHLAM® deve ser controlada e minimizada em primeiro lugar através de medidas de proteção coletivas e medidas de proteção individual. O controlo da exposição é realizado com:

- 1. Sistemas de ventilação. sistemas de ventilação forçada e filtragem do ar.
- 2. Equipamentos de trabalho. maquinaria e ferramentas de trabalho por via húmida.
- 3. Limpeza e manutenção. utilização de sistemas de limpeza por aspiração, evitando varrer ou utilizar ar comprimido, que possa criar um ambiente pulverulento. Programas de manutenção preventiva das instalações, que corrijam possíveis desgastes e fugas do pó para o ambiente de trabalho.

Recomenda-se a utilização de métodos de trabalho por via húmida durante a elaboração e instalação do material.

8.3. Medidas de higiene específicas de proteção contra o pó gerado por corte ou polimento:

- 1. Proteção respiratória. Proteção respiratória individual para partículas do tipo P3, em conformidade com a norma EN 143:2001 e respetivas revisões EN 143/AC 2002, EN 143/AC 2005, incluindo a utilização de água como agente de reducão do pó durante a elaboração do produto.
- 2. Proteção das mãos. Não é necessária a utilização de luvas de proteção, embora se recomende a sua utilização para evitar cortes nas peças durante o manuseamento. Lavar as mãos com água e sabão para eliminar o pó antes das pausas e do fim do turno.
- 3. Proteção ocular. Recomenda-se a utilização de óculos de proteção de armação integral, de acordo com a norma EN166:2001.
- 4. Proteção da pele. Não é necessária proteção da pele.

8.4. Controlos da exposição ambiental:

Cumprir a legislação local vigente sobre a proteção do ambiente.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

As propriedades físicas e químicas da lâmina compacta de TECHLAM® são:

9.1. Informação geral:

Aspeto: Sólido Odor: Inodoro

Cor: De acordo com a gama comercial

Densidade relativa: 8,1 kg/m² Hidrossolubilidade: Insolúvel

9.2. Outros dados:

Não existem mais dados relevantes.



10.

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Condições a evitar:

Evitar pancadas fortes, que possam partir o material.

10.2. Matérias a evitar:

Ácido fluorídrico (HF). A reação com ácido fluorídrico causa a decomposição de SiO₂ em tetrafluoreto de silício (que é um gás corrosivo) e água, provocando desta forma a deterioração da superfície do produto.

10.3. Produtos de decomposição perigosos:

Idem ponto 10.2

10.4. Informações complementares:

Cores inalteráveis: devido ao facto de não possuir pigmentos orgânicos, é resistente à radiação UV e às condições climáticas mais rigorosas.

11.

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Não foram detetados na lâmina de TECHLAM® efeitos toxicológicos relevantes.

O pó gerado durante os processos de corte e polimento da lâmina de TECHLAM® pode conter partículas em suspensão de sílica livre (SiO₂). Uma inalação prolongada e/ou massiva de sílica cristalina pode causar fibrose pulmonar e pneumoconiose (por ex., silicose), bem como um agravamento de outros problemas pulmonares (bronquite, enfisema, etc.). O principal sintoma da silicose é a perda da capacidade pulmonar. As pessoas afetadas por silicose têm maior risco de sofrer de cancro do pulmão.

12.

INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

A lâmina de TECHLAM® não gera substâncias nocivas para o ambiente.

O U.S. Green Building Council concedeu o certificado GREENGUARD ao produto TECHLAM®. O mesmo certifica que o produto não gera substâncias nocivas para o ambiente.

13.

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Eliminação da substância:

Lei 10/98 dos resíduos

Decreto real 1481/2001 relativo à eliminação de resíduos através de depósito em aterro

ITR 01.0.04 relativo a resíduos de rochas ornamentais

Decreto 174/2005 Obrigações das entidades gestoras e dos produtores

Os resíduos de TECHLAM® poderão ser eliminados das formas consagradas na legislação:

- · Entrega a uma entidade gestora de resíduos autorizada
- · Utilização do resíduo inerte em depósito geotécnico
- · Utilização do resíduo inerte como material de restauração de uma pedreira
- · Utilização do resíduo inerte como matéria-prima secundária
- · Depósito em aterro para resíduos inertes.

13.2. Eliminação de embalagens:

As embalagens do material TECHLAM® devem ser eliminadas de acordo com a legislação nacional. Em geral, são colocadas nos ecopontos destinados a madeira, plástico ou papel, se este for reciclável.

14.

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Produto não perigoso de acordo com os critérios dos regulamentos de transporte aéreo, terrestre e marítimo.

Número ONU	Não atribuído
Grupo de embalagem	Nenhum
Transporte rodoviário ou ferroviário	Não restringido - ADR/RID - TPC/TPF
Transporte marítimo	Não restringido - IMDG/IMO
Transporte aéreo	Não restringido - ICAO/IATA

15.

INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

A lâmina compacta TECHLAM® não está classificada como uma substância perigosa nem como uma substância que represente um risco para a saúde, de acordo com o Regulamento CE N.º 1272/2008 (Regulamento CLP). A presente Folha de Dados de Segurança (MSDS) está em conformidade com o Regulamento CE N.º 1272/2008 (Regulamento CLP).

16.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomenda-se a consulta da LEVANTINA Y ASOCIADOS MINERALES S.A.U. antes de utilizar ou fornecer o produto para outros tipos de aplicações, diferentes dos referidos anteriormente.

A informação contida neste documento é, de acordo com os nossos atuais conhecimentos, verdadeira e exata.

Nada do contido na presente folha de dados de segurança pode ser interpretado como uma recomendação para utilizar qualquer produto em violação das leis e práticas de segurança. Os utilizadores do nosso produto são responsáveis por cumprir os regulamentos e normas aplicáveis.

O utilizador é responsável pela realização de uma avaliação dos riscos derivados do produto, em conformidade com as normas de prevenção de riscos.

Para mais informações consultar o documento "Información sobre exposición a sílice cristalina" [Informação sobre a exposição à sílica cristalina] publicado pela Levantina y Asociados de Minerales S.A.U.

Para aprofundar a informação, consultar o documento "Acordo relativo à proteção da saúde dos trabalhadores através da utilização e manuseamento corretos de sílica cristalina e produtos contendo sílica cristalina" publicado pelo NEPSI no Web site www.nepsi.eu



Autovía Madrid-Alicante, s/n 03660 Novelda (Alicante), Spain t +34 965 60 91 84 f +34 965 60 91 09

www.levantina.com info@levantina.com

